



**PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement**

Service : Transports, Mobilités, Education et
Sécurité Routière

Basse-Terre, le

19 JUIN 2023

Unité Sécurité Routière

Le Préfet de la région Guadeloupe
Préfet de la Guadeloupe

à

Mesdames et Messieurs les gérants
d'établissements d'entretien et
réparation automobile

Mesdames et Messieurs les
responsables des centres de contrôle
technique automobile

Mesdames et Messieurs les Assureurs

Sinal'

Objet : Airbag défectueux

Le 14 mai dernier, une automobiliste de 44 ans a perdu la vie au volant de son véhicule sur la route nationale reliant Basse-Terre à Pointe-A-Pitre. Les circonstances de ce fait divers tragique ont généré localement une forte émotion.

La victime présentait en effet un impact au niveau du visage laissant penser à une blessure par arme à feu, alors que sa petite fille âgée de quatre ans et demi était retrouvée heureusement indemne sur la banquette arrière.

Les investigations complémentaires réalisées par la gendarmerie sous l'égide du Procureur de la République de Basse-Terre, sont venues contredire cette première hypothèse, et il ressort que l'accident aurait été causé en fait par une explosion d'un airbag défectueux.

Le sujet des airbags défectueux de la marque TAKATA, installés sur divers modèles de véhicules, a fait l'objet de plusieurs comptes rendus de presse avec d'autres faits constatés ces dernières années, notamment dans les Outre-mer, a priori plus concernés en raison des facteurs de chaleur et d'humidité.

DEAL Guadeloupe
Saint-Phy BP 54 – 97102 Basse-Terre Cedex
Tél : 0590 99 46 46
deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr

Etant donné la diversité des marques et modèles potentiellement concernés, j'ai souhaité mobiliser le réseau des professionnels de l'automobile (garages, centres de contrôle technique, assureurs) afin de renforcer l'information et la sensibilisation de la population.

Des opérations de rappel des véhicules ont en effet déjà été mises en place par les constructeurs.


Selon les informations qui m'ont été communiquées par le Ministère de la Transition Ecologique, vous trouverez en pièce jointe la liste des modèles de véhicules identifiés au niveau national comme potentiellement concernés par ce problème d'airbag défaillants.

Je vous remercie par conséquent de mobiliser vos équipes afin qu'elles puissent conseiller aux clients propriétaires d'un véhicule potentiellement concerné de se rapprocher du concessionnaire officiel de la marque en Guadeloupe.

Les constructeurs disposent également tous d'un site internet sur lequel il est possible de vérifier si un véhicule est concerné par une opération de rappel en saisissant le numéro de série du véhicule (VIN) que l'on retrouve sur la carte grise et sur le châssis.

Merçi par avance

Le Préfet



Xavier LEFORT

Liste des marques, modèles et années de production des véhicules potentiellement équipés d'un airbag défectueux de la marque TAKATA

Marque	Modèle	Année de production
ALPINA	ALPINA B3	1997 à 2000
AUDI	A4, A6	1997 à 2011
	A8, TT	1997 à 2001
	A5	
	Q5	
	A4 Cabriolet	2000 à 2011
	RS4, RS6	2003 à 2011
	S4, S4 Cabriolet, RS4 Cabriolet, S6, A6 Allroad quattro	2004 à 2011
	TTS coupé, TT coupé, TTS Roadster, TT Roaster, TT RS coupé, TT RS Roadster, R8 coupé, R8 spyder	2014 à 2017
	Q5 Hybrid, SQ5 TDI, SQ5 TDI plus, A5 cabrio, A5 Sportback	2008 à 2012
BMW	3er	1997 à 2000
	1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 6, X1, X2, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5M	2012 à 2015
CADILLAC, CHEVROLET, GMC	Cadillac Escalade Chevrolet Avalanche Chevrolet Silverado Chevrolet Suburban Chevrolet Tahoe GMC Sierra GMC Yukon	2007 à 2013
CITROEN	C3, DS3	2009 à 2017
	C4, DS4	2010 à 2017
	DS5	2011 à 2017
FORD	Ranger	1998 à 1999, 2007 à 2011, 2014
	Everest	1998, 1999, 2014
	Ranger P 150	2005
	Mustang	2005 à 2014
	Fusion	2006 à 2012
	MKZ, Lincoln town car	2008 à 2012
	Edge, MKX	2007 à 2010
	Ford GT	2005 à 2006
	Mondeo	2007 à 2017
	S-Max	2014 à 2017
	Galaxy	2006 à 2009

HONDA	Stream	2000 à 2008, 2015
	Jazz, CR-V, Civic, Accord	2000 à 2015
	Odyssey	2000 à 2004, 2011, 2015
	Accord Tourer	2003 à 2008
	Element	2000 à 2005, 2011, 2015
	MDX	2000, 2011
	Pilot, Ridgeline	2000, 2004 à 2015
	FR-V, Legend	2001, 2004 à 2015
	Civic Hybrid, Jazz Hybrid	2004 à 2015
	City	2008 à 2015
	Insight	2001, 2010 à 2015
	TSX	2010 à 2015
LAND ROVER	Discovery Sport	2014 à 2016
MAZDA	Mazda2	2007 à 2014
	BT-50	2006 à 2011
	Mazda6	2007 à 2010
	CX-7	2007 à 2009
	CX-9	2007 à 2012
	RX-8	2003 à 2010
	B-Series	1999
	B, Xedos	1996 à 1999
MERCEDES	Actros, Antos, Arocs, Atego, Vito, Viano, 963, 967	
	A-class, C-Class, GLK, E-Class, ML, GL, R-Class, SLK, SLS, AMG	2004 à 2016
SEAT	Leon, Toledo	2013 à 2015
SKODA	Citigo, Roomster, Fabia II, Fabia III, Rapid, Yeti, Kodiaq, Octavia III, Superb II, Superb III	2012 à 2017
SUZUKI	Grand Vitara	1998, 1999
TOYOTA	Celica, RAV4	1997 à 1999
	Starlet	1997, 1998
	Yaris	1998 à 2011
	Avensis, Avensis verso, Corolla,	2001 à 2011
LEXUS	SC430	2001 à 2011
VOLKSWAGEN	Passat	1997 à 2000, 2005 à 2009
	Polo	2005 à 2009
	Fox	2003 à 2017
	Golf	1997 à 2000
	Crafter	2005 à 2016
	UP	2011, 2012
	Gol, Voyage, Saveiro, Fox-derivate, Passat NMS	2013 à 2017